



CTU9075

Chave de Impacto a Bateria 1/2", 18V MonsterLithium – Snap-on

Características e benefícios

- O torque de desaperto de 1628 NM, liberta facilmente os parafusos ou porcas mais difíceis
- Interruptor controlado por microprocessador digital; maximiza o desempenho, tempo de execução e durabilidade do equipamento
- 3 posições de torque para aperto e 3 para desaperto, que ajudam a máquina a adaptar-se às várias situações
- 1ª posição (135 NM) 2ª posição (474NM) 3ª posição (1628 NM)
- LED super brilhante ilumina a área de trabalho
- Não utiliza Escovas (maior durabilidade)
- Inclui 2 baterias MonsterLithium de 5.0 Ah para maior durabilidade



Kit Inclui:

CT9075DB Corpo da Máquina

CTB8187 2 Baterias

CTCEU131 Carregador para 18 V e para 14,4V com porta USB



País de Origem: USA

Snap-on

 **LYNXPORT**
.COM

Lynxport, Lda.
Estrada de Leiria, n.º 74
Tlf.: 249 538 164
www.lynxport.com | info@lynxport.com



CTU9075

Acessórios Opcionais

CT9075BOOT Capa de Proteção

Especificações

Encaixe	½"
Tipo de bateria	MonsterLithium 5.0 Ah
Voltagem da bateria	18 V
Torque impacto (N•m)	1628
Saída de torque (N•m)	1,220
BPM	2,100
Velocidade livre, RPM	1,500
Altura com Bateria, mm	241
Altura, mm	213
Comprimento, mm	244
Tempo de carga, minutos	75
Tamanho do Motor, mm	65
Peso c/ Bateria, kg	3.95
Peso, kg	3.18
Corpo da máquina	CT9075DB
Bateria(qtd)	CTB8187 (2)
Carregador de Bateria	CTCEU131
Garantia (máquina e carregador)	2 Anos
Garantia (Bateria)	2 Anos



WARNING

- Power tools can cause flying particles
Wear safety goggles (Users and bystanders).
Flying particles can cause injury.
- Power tools generate noise
Wear hearing protection (Users and bystanders).
Prolonged exposure to noise can cause hearing loss.
- Power tools vibrate
Avoid prolonged exposure to vibration.
Prolonged exposure to vibration can cause injury.
- Improper use of power tools and accessories can cause broken tools
Do not use without all guards in place.
Use accessories rated at tool RPM.
Read and follow instructions before using power tools.
Broken tools can cause injury
Read additional safety warnings on pages W1 to W4 in Catalog 1400



Lynxport, Lda.
Estrada de Leiria, n.º 74
Tlf.: 249 538 164
www.lynxport.com | info@lynxport.com